


## PANTALON HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 2 Référence : 06729



### RESUME

Le pantalon haute visibilité permet de rendre visible et de signaler les travailleurs de nuit comme de jour et lors de mauvaises conditions climatiques.

Ce dernier respecte la norme EN 20471 Classe 2 relative aux vêtements à haute visibilité : il possède 0,13 m<sup>2</sup> de bandes réfléchissantes et 0,5 m<sup>2</sup> de surface fluorescent.

Fabriqué à partir d'un mélange de polyester et de coton, le pantalon de travail haute visibilité est respirant, confortable, léger, il ne se froisse pas, ne rétrécit pas et ne déteint pas.

#### Les points forts :

- Norme EN 20471
- Fabrication française
- Confortable
- Multipoche
- Bandes rétro-réfléchissantes grises de 7 cm de large



### DECLINAISONS

Taille	Couleur
38	Jaune / Bleu
38	Jaune / Vert
38	Orange / Bleu
40	Jaune / Bleu
40	Jaune / Vert
40	Orange / Bleu

42	Jaune / Bleu
42	Jaune / Vert
42	Orange / Bleu
44	Jaune / Bleu
44	Jaune / Vert
44	Orange / Bleu
46	Jaune / Bleu
46	Jaune / Vert
46	Orange / Bleu
48	Jaune / Bleu
48	Jaune / Vert
48	Orange / Bleu
50	Jaune / Bleu
50	Jaune / Vert
50	Orange / Bleu
52	Jaune / Bleu
52	Jaune / Vert
52	Orange / Bleu
54	Jaune / Bleu
54	Jaune / Vert
54	Orange / Bleu
56	Jaune / Bleu
56	Jaune / Vert
56	Orange / Bleu
58	Jaune / Bleu
58	Jaune / Vert
58	Orange / Bleu
60	Jaune / Bleu
60	Jaune / Vert
60	Orange / Bleu

### DESCRIPTION

#### Un pantalon de travail haute visibilité normé

Le pantalon de travail haute visibilité permet de vous rendre visible sur votre lieu de travail en cas de mauvaise visibilité.

Conforme à la norme EN 20471 Classe 2, le pantalon haute visibilité possède une matière fluorescente de couleur orange, jaune ou vert qui ont pour rôle de rendre visible le travailleur de jour. Il possède également des bandes rétro-réfléchissantes grises de 7 cm de large qui réfléchissent la lumière (des phares de voiture par exemple) et permettent de rendre le travailleur visible la nuit. Ce dernier détient 0,13 m<sup>2</sup> de surface réfléchissante et 0,5 m<sup>2</sup> de surface fluorescent.

Si votre activité professionnel vous impose un niveau 3 de visibilité, vous pouvez alors vous équiper d'une [veste avec surface fluorescente jaune ou orange](#) ou un [sweat de travail orange ou jaune fluo](#).

## Pourquoi porter un pantalon haute visibilité classe 2 ?

Fonctionnel, le pantalon haute visibilité possède plusieurs poches :

- Poches italiennes
- Poches treillis à soufflet central, rabat fermant par pressions cachés à griffes métal
- Poche mètre dans poche treillis droite
- Poche dos

Il possède une ceinture élastique fermant par bouton-boutonnière et une braguette fermant par zip spiralé plastique.

Le pantalon de travail est fabriqué à partir de fibre naturelle (le coton) et de fibre synthétique (le polyester). La fibre naturelle va permettre d'assurer une grande respirabilité et un grand confort à l'utilisateur grâce à sa capacité d'absorption de l'humidité. Le polyester est lui connu pour sa durabilité, son élasticité et sa légèreté.

Découvrez l'ensemble des [vêtements de travail à haute visibilité](#) sur notre site.

Personnalisation possible avec le logo de votre entreprise sur [devis](#).

## Caractéristiques techniques

Taille : De 38 au 60

Matière :

- 65 % coton 35 % polyester - 300 gr/m<sup>2</sup>
- 20 % coton 80 % polyester - 280 gr/m<sup>2</sup>

Couleur :

- Jaune Fluo / Bleu Azur
- Jaune Fluo / Vert Prairie
- Orange Fluo / Bleu Bugatti